

# 湖南同心资阳车身有限公司 土壤污染隐患排查整改报告



编制单位：湖南同心资阳车身有限公司

编制时间：2019年1月

针对我公司9月所做的《湖南同心资阳车身有限公司土壤污染隐患排查报告》中提到的整改措施及整改时间，排查报告里主要涉及到我公司需对重点区域加强管理，并落实专人负责，对此，我公司开展了以下整改措施，整改实施情况如下：

(一) 存在问题：

土壤污染的可能性	施工/设计	现场情况	整改措施	整改时间
易造成污染	散装商品的存储和运输	经现场勘探，厂区南侧地面硬化，无防水措施，硬化较完整，露天堆放有部分产品。成品为驾驶室总成，固态，位于成品库房内，库房地面硬化，屋顶有顶棚，四周有围挡。厂区南侧的暂存区易对厂区内土壤造成污染	加强对原辅材料和固废的运输及贮存工作，建立巡查制度，加强日常监管，杜绝随意堆放	2019年1月
	公司污水处理与排放	本项目生产过程中不产生生产废水，产生的废水主要是生活污水和食堂废水。食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起经化粪池+沉淀池处理后用于厂区绿化，不外排。无法确定其他防护措施是否齐全，存在对厂区内土壤造成污染的可能性	建立巡查制度，定期检测污水管道的排放与泄漏排查	2019年1月
其他		/	认真落实并完善相关部门提出的各项环保措施及要求，确保将项目对土壤及其它环境造成的污染降至最低。	持续
		/	重点关注危废暂存间、空压机房区域的日常监督监管工作，做到及时发现问题，及时处理。	2019年1月

(二) 整改落实情况

(1) 开会时间：2018年11月27日， (2) 地点：会议室

(3) 会议内容：对上述存在对土壤污染的问题，需对危废暂存间、原辅材料和固废的运输及贮存区域、空压机房及污水管道建立巡查制度，并落实专人负责，定期检查落实情况，确定责任人，于2018年12月10日前完成报告并上报公司环保主要负责人。

(4) 成果审核：

2019年1月7日，我公司根据对2018年11月27日开会提出的会议内容落实情况

进行审查，我公司环保部门一致认为此次整改落实到位。

为切实做好土壤污染防治工作，依据相关法律法规，特制定公司土壤污染管理的规定。

1、本制度对公司生产和生活中避免和防止土壤污染做出规定。

2、制造部、技术部及仓库负责可能污染土壤的化学品、设备设施的管理及维保工作。

3、公司土壤污染原因包括

① 储存及使用过程中的滴漏；

② 固体废弃物堆放场所渗漏；

4、预防土壤污染防治管理原则

①生产设备落于厚实水泥地面，防止滴漏油污染地面，若有滴漏油现象，应用纱布擦拭干净，并放置于废弃物专用容器；

②设备使用中更换的废油收集于专用容器，不得任意排放；

③对可能成为污染土壤发生源的设备、设施等，严格规范操作规程及保养制度，责任部门必须严格执行；

④ 体废弃物中危险废物应该储存于储存间内，一般固废的储存场地应该有雨棚、地面硬化及围栏，杜绝渗漏现象。

5、土壤污染巡查

对可能造成土壤污染源的设备、区域要进行定期检查，保证其设备与设施所处地面无污染，干净整洁。当发现异常情况或发生异常事故，可能对土壤有影响时，及时按照环境应急预案向应处置。在巡查、检查中发现异常时，迅速查明原因并做好改善处理。尽量避免公司内可能发生土壤污染的活动，采取预防污染措施。

湖南同心资阳车身有限公司

2019年1月10日

## 整改方案

土壤污染的可能性	施工/设计	现场情况	整改措施	整改时间
易造成污染	散装商品的存储和运输	经现场勘探，厂区南侧地面硬化，无防雨水措施，硬化较完整，露天堆放有部分产品。成品为驾驶室总成，固态，位于成品库房内，库房地面硬化，屋顶有顶棚，四周有围挡。厂区南侧的暂存区易对厂区内土壤造成污染	加强对原辅材料和固废的运输及贮存工作，建立巡查制度，加强日常监管，杜绝随意堆放	2019年1月
	公司污水处理与排放	本项目生产过程中不产生生产废水，产生的废水主要是生活污水和食堂废水。食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起经化粪池+沉淀池处理后用于厂区绿化，不外排。无法确定其他防护措施是否齐全，存在对厂区内土壤造成污染的可能性	建立巡查制度，定期检测污水管道的排放与泄漏排查	2019年1月
其他		/	认真落实并完善相关部门提出的各项环保措施及要求，确保将项目对土壤及其它环境造成的污染降至最低。	持续
		/	重点关注危废暂存间、空压机房区域的日常监督监管工作，做到及时发现问題，及时处理。	2019年1月

湖南同心资阳车身有限公司



附表 1

## 企业目标责任书签订及隐患排查情况汇总表

填报单位：湖南同心资阳车身有限公司

填报时间：2019.1.7

序号	县(市、区)	企业名称	企业类型(省、市、市控)	目标责任书签订时间(年、月)	隐患排查完成时间(年、月)	企业存在的风险隐患	整改措施	拟定整改完成时间(年、月)	未签订目标责任书及未开展隐患排查的原因说明
1	资阳市雁江区	湖南同心资阳车身有限公司	市控	2017.12	2018.9	经现场勘探，厂区南侧地面硬化，无防雨水措施，硬化较完整，露天堆放有部分产品。成品为驾驶室总成，固态，位于成品库房内，库房地面硬化，屋顶有顶棚，四周有围挡。厂区南侧的暂存区易对厂区内土壤造成污染	加强对原辅材料和固废的运输及贮存工作，做好防雨水设施,建立巡查制度，加强日常监管，杜绝随意堆放建立巡查制度，定期检测污水管道的排放与泄漏排查	2019.1	



附表 2

## 企业隐患排查整改完成情况汇总表

序号	县(市、区)	企业名称	整改方案确定的整改内容	实施的整改措施	整改资金投入(万元)	整改完成时间(年、月)	是否整改到位
1	资阳市雁江区	湖南同心资阳车身有限公司	加强对原辅材料和固废的运输及贮存工作,建立巡查制度,加强日常监管,杜绝随意堆放建立巡查制度,定期检测污水管道的排放与泄漏排查	于2018年12月5日通过开会编制巡查制度,由黄天军负责,对原辅材料和固废运输储存、危废暂存间、空压机房、污水管道的排放与泄露进行定期检查、重点监管。	0.3-0.6	2019.1	是



# 湖南同心资阳车身有限公司

## 巡查制度

湖南同心资发 [2018] 第 1 号



### 关于建立环保巡查负责人的通知

公司各部门、员工：

为加强公司环保管理工作，落实责任制，任黄天军为环保事项负责人，需对厂区内的危废暂存间、原辅材料和固废的运输及储存区域、空压机房及污水管道进行半个月巡查一次进行通报。

另附：巡查制度

湖南同心资阳车身有限公司

2018 年 12 月 5 日

主题词： 成立 巡查制度及负责人 决定

主 报： 总 经 理、

抄 送： 各部门

湖南同心资阳车身有限公司办公室

2018 年 12 月 印发 5 份

**附：巡查制度：**

为切实做好土壤污染防治工作，依据相关法律法规，特制定公司土壤污染管理的规定。

1、本制度对公司生产和生活中避免和防止土壤污染做出规定。

2、制造部、技术部及仓库负责可能污染土壤的化学品、设备设施的管理及维保工作。

3、公司土壤污染原因包括 ① 储存及使用过程中的滴漏； ② 固体废弃物堆放场所渗漏；

4、预防土壤污染防治管理原则

①生产设备落于厚实水泥地面，防止滴漏油污染地面，若有滴漏油现象，应用纱布擦拭干净，并放置于废弃物专用容器；

②设备使用中更换的废油收集于专用容器，不得任意排放；

③对可能成为污染土壤发生源的设备、设施等，严格规范操作规程及保养制度，责任部门必须严格执行；

④体废弃物中危险废物应该储存于储存间内，一般固废的储存场地应该有雨棚、地面硬化及围栏，杜绝渗漏现象。

5、土壤污染巡查

对可能造成土壤污染源的设备、区域要进行定期检查，保证其设备与设施所处地面无污染，干净整洁。当发现异常情况或发生异常事故，可能对土壤有影响时，及时按照环境应急预案向应处置。在巡查、检查中发现异常时，迅速查明原因并做好改善处理。尽量避免公司内可能发生土壤污染的活动，采取预防污染措施。

湖南同心资阳车身有限公司

2018年12月5日